

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 71264
Nombre.....: Los Carrascales
Municipios: Consuegra
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1983
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 5,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 38' 05,3608"	- 3° 38' 10,04987"
Latitud.....:	39° 24' 57,3025"	39° 24' 52,94596"
Alt. Elipsoidal...:		816,668 m (CF)
Cálculos:	01 de enero de 1987	28 de noviembre de 2004


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	445350,20 m	445239,595 m
Y.....:	4363199,33 m	4362991,745 m
Factor escala....:	0,999636768	0,999636920
Convergencia...:	- 0° 24' 11"	- 0° 24' 14"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	762,333 m. (BP)	

Situación:
 Situado en un llano elevado, en terreno con mucho cultivo de olivos conocido por Los Carrascales, al borde de un camino.

Acceso:
 Desde Consuegra, por el camino de Santa María que sale frente a la plaza de toros, a 400 m. se sigue por la derecha, a 500 m. otra vez a la derecha, a 1,3 Km. por la izquierda, a 4,8 Km. se sigue por la derecha y a 5,1 Km. se encuentra el vértice, a la izquierda del camino.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:
 REGENTE.Regente98. Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera. Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

071264 Los Carrascales

Coordenadas ETRS89. Huso 30

