

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 71307
Nombre.....: Campillo
Municipios: Madridejos
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 29' 09,5578"	- 3° 29' 14,23352" ±0.08 m
Latitud.....:	39° 27' 58,8816"	39° 27' 54,53032" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		748,827 m ±0.101 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	458193,09 m	458082,522 m
Y.....:	4368717,61 m	4368509,844 m
Factor escala....:	0,999621517	0,999621633
Convergencia...:	- 0° 18' 32"	- 0° 18' 35"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		696,215 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo más alto de Campillo Bajo, a 300 m. al N. del camino del Molino, rodeado de tierras de labor.

Acceso:
 Desde Madridejos, por la carretera a Camuñas, en el P.K. 71,250 sale un camino a la izquierda por el que se recorren 1.100 m. y se cruza una vereda. A 1.900 m. se llega a otro camino. Desde aquí, se llega al vértice por una linde en 200 m.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

071307 Campillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

