Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 71868
Nombre....: La Ermita
Municipios: Villalpardo
Provincias: Cuenca

Fecha de Construcción......: 18 de noviembre de 1985

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 1° 37′ 28,3200″
 - 1° 37′ 32,76984″ ±0.068 m

 Latitud............:
 39° 28′ 35,2886″
 39° 28′ 30,99190″ ±0.068 m

 Alt. Elipsoidal...:
 858,613 m ±0.065 (BP)

Cálculos: 01 de abril de 1991 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	618308,67 m	618199,041 m
Y:	4370630,22 m	4370421,836 m
Factor escala:	0,999772319	0,999772012
Convergencia:	0° 52' 28"	0° 52' 26"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 806,965 m. (BP)


- Situación:

Situado en el Cerro de la Ermita (ya no existe) del pueblo de Villalpardo, al N. del casco de población y 10 m. al S., donde está el depósito de aguas.

Acceso:

Desde el casco de población de Villalpardo, se toma la C/ del Depósito del Agua que conduce hasta el mismo, después de 200 m. de recorrido. El vértice está situado en lo alto del Cerro Ermita, 10 m. al S. del depósito de agua.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Posible sombra de un depósito de aguas.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 071868 La Ermita Coordenadas ETRS89. Huso 30

