Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 71977

Nombre....: Muela de Arriba Municipios: Venta del Moro Provincias: València/Valencia

Fecha de Construcción......: 11 de septiembre de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 1,70 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ET

 Longitud..........
 - 1° 16' 43,2184"
 - 1° 16' 47,63

Latitud.....:
Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de junio de 1991

ETRS89

- 1° 16' 47,63497" ±0.077 m 39° 27' 12,00065" ±0.068 m

791,997 m ±0.071 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.: **ED 50** ETRS89 647995,800 m X....: 648105,52 m 4368497,353 m Y....: 4368705,71 m Factor escala....: 0.999870054 0.999869674 Convergencia...: 1° 05' 39" 1° 05' 36" Altitud sobre el nivel medio del mar: 740,254 m. (BP)


39° 27' 16,2852"


- Situación:

Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre, poblado de pinos.

Acceso:

Desde Las Monjas, aldea del municipio de Venta del Moro, saliendo por la C/ Requena, a 0,15 Km. se toma un desvío a la derecha, encontrando a 1,2 Km. del origen las ruinas de la Casa de los Antones, a 1,7 Km. se toma el desvío a la izquierda, hasta encontrar a 3,3 Km. del origen las ruinas de la Casa de la Muela, tomando entonces un camino a la izquierda, por entre pinos, hasta el final, a 4,05 Km. del origen. Desde este punto, andando durante 10 minutos, se accede a lo alto de la Muela, donde está la señal, salvando 40 m. de desnivel, recorriendo antes por entre viña unos 300 m. hasta el pie del cerro. Se accede con caballerías.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

071977 Muela de Arriba

Coordenadas ETRS89. Huso 30

