

#### Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 72491
Nombre....: Santanyi
Municipios: Santanyí
Provincias: Illes Balears

Fecha de Construcción.....: 01 de mayo de 1987

Pilar sin centrado forzado..: de alto, de diámetro. Último cuerpo...... de alto, de ancho.

Total cuerpos.....: de de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 3° 07' 49,4295"
 3° 07' 45,50710" ±0.007 m

 Latitud..............:
 39° 21' 21,1025"
 39° 21' 16,86717" ±0.007 m

 Alt. Elipsoidal...:
 133,350 m ±0.028 (BP)

Cálculos: 22 de mayo de 1989 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 31 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 84,826 m. (BP)

#### - Situación:

Situado en el tejado de la Iglesia Parroquial de Santañy.

#### Acceso:

Desde el interior de la iglesia, se accede a una escalera de caracol que sube al campanario. Desde el rellano, bajo el tablado del campanario, se accede por una ventana a la parte superior de la bóveda, pudiéndose caminar bajo el tejado hasta su extremo opuesto, desde donde por una abertura, se accede al tejado. El párroco vive junto a la iglesia.



## **NO EXISTE CROQUIS**

#### - Observaciones: -

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



# Cartografía de situación

21-jun-2025

#### Escala 1:25.000 072491 Santanyi Coordenadas ETRS89. Huso 31

