Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Elipse de error al 95% de confianza.

21-jun-2025

Número....: 72684
Nombre....: Lamparona
Municipios: La Codosera
Provincias: Badajoz

Fecha de Construcción......: 30 de noviembre de 1976

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,25~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,25 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 7° 14' 17,7058"
 - 7° 14' 22,64314" ±0.203 m

 Latitud............:
 39° 14' 07,8755"
 39° 14' 03,42625" ±0.184 m

 Alt. Elipsoidal...:
 650,456 m ±0.139 (BP)

 Cálculos:
 01 de enero de 1983
 01 de noviembre de 2009

— Coordenadas UTM. Huso 29: —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	652057,53 m	651934,978 m
Y:	4344465,55 m	4344252,503 m
Factor escala:	0,999884674	0,999884236
Convergencia:	1° 06' 52"	1° 06' 49"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		595,460 m. (BP)

- Situación:

Situado en la parte más alta del cerro Lamparona, sobre unas rocas y a unos metros al O. de la caseta de un antiguo faro, hoy desmontado. La cima son riscos y las laderas están cubiertas de jaras.


Acceso:

Desde La Codosera, por la carretera del caserío de Bacoco, que sale de la parte N. del pueblo, en el Km. 4,525, se deja la carretera, continuando por el camino de La Centena, que sale a la izquierda perpendicularmente. A los 2 Km. se llega a la altura del cortijo de La Centena, se deja a la izquierda y se sigue de frente unos 600 m., hasta llegar a una bifurcación, se tuerce a la izquierda por un camino poco usado que va entre jaras, al llegar a la vaguada sale a la izquierda una pista, poco usada, apta sólo para vehículo T.T., que lleva a la cumbre después de recorrer unos 2 Km. Los últimos metros hay que hacerlos escalando entre los riscos.

Horizonte	GPS:
-----------	------

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



NO EXISTE CROQUIS

- Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

072684 Lamparona

Coordenadas ETRS89. Huso 29

