

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 73112
Nombre.....: Guijo
Municipios: Abertura
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 10 de diciembre de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,70 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,70 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 48' 55,2248"	- 5° 49' 00,06833" ±0.087 m
Latitud.....:	39° 12' 21,9250"	39° 12' 17,51753" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		445,752 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	256892,74 m	256783,267 m
Y.....:	4343497,61 m	4343291,738 m
Factor escala....:	1,000327715	1,000328424
Convergencia...:	- 1° 46' 50"	- 1° 46' 53"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 391,993 m. (BP)


Situación:
 Situado en un monte suave y pelado, con pequeños chaparros, a 150 m. del cortijo de El Guijo, emplazado al S. del pueblo de Abertura y al O. de Campo Lugar.

Acceso:
 Desde Alcollarín, por la carretera C-401 hacia Miajadas, en el P.K. 14,7, sale un camino hacia la derecha, que se toma. Por este camino, una vez recorridos 700 m., se llega al cortijo, donde se deja el coche. Desde aquí, andando, se llega al vértice. En vehículo T.T. se puede subir hasta el mismo vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado



Guijo (oct-2002)



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

073112 Guijo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

