Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 73232 Nombre....: Copa Municipios: Logrosán Provincias: Cáceres

Fecha de Construcción......: 17 de octubre de 1977

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.......:
 - 5° 24' 10,0940"
 - 5° 24' 14,90642"

 Latitud.......:
 39° 12' 25,2881"
 39° 12' 20,88716"

 Alt. Elipsoidal...:
 438,303 m (CF)

Cálculos: 01 de enero de 1983 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 383,214 m. (BP)


Situación:

Situado en una loma plana, sembrada de grano. La señal está a unos 150 m., aproximadamente, al S. del cortijo de Copa, en una zona dedicada a pastos.

Acceso:

Por la carretera de Obando a Guadalupe (EX-116), en el P.K. 14,500, sale en dirección S. la carretera del Canal de Las Dehesas. Recorridos por ésta 5,2 Km. sale a la izquierda un camino que conduce a la señal. También se puede acceder por la carretera N-430, entre Navalvillar de Pela y Casas de D. Pedro, cogiendo en dirección N. la carretera asfaltada del Canal de las Dehesas que, según reseña gráfica, accede a la señal.





Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Estado: 07 de septiembre de 2022

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 073232 Copa Coordenadas ETRS89. Huso 30

