

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 73286
Nombre.....: San Simón
Municipios: Valdecaballeros
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 03 de febrero de 1949
Pilar sin centrado forzado...: 1,00 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,10 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 14' 28,2054"	- 5° 14' 33,00826" ±0.131 m
Latitud.....:	39° 16' 29,0662"	39° 16' 24,67252" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		639,948 m ±0.11 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	306667,46 m	306557,717 m
Y.....:	4349733,50 m	4349527,155 m
Factor escala....:	1,000060203	1,000060760
Convergencia...:	- 1° 25' 09"	- 1° 25' 12"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	585,822 m. (BP)	

Situación:
Situado en la parte central de la Sierra de San Simón, en el cerro más alto de dicha sierra y sobre una gran roca.

Acceso:
Desde Valdecaballeros, por la carretera a Logrosán, se recorren 5 Km., viéndose el vértice a la izquierda, en lo alto de la sierra, como a 1 Km. Se entra por un camino, que va a una gravera, unos 200 m., se deja el vehículo y se sigue a pie, monte a través hacia la cima, hasta llegar al vértice.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

073286 San Simón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

