Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 73509

Nombre....: Menguados

Municipios: Alcoba; Horcajo de los Montes

Provincias: Ciudad Real

Fecha de Construcción.....: 11 de julio de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 4° 30' 58,7416"

Latitud....: 39° 19' 47,8785"

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de diciembre de 1992

- 4° 31' 03,48987" ±0.082 m 39° 19' 43,50336" ±0.075 m

977,091 m ±0.069 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 30: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	369302,55 m	369192,482 m
Y:	4354564,37 m	4354357,542 m
Factor escala:	0,999810306	0,999810676
Convergencia:	- 0° 57' 40"	- 0° 57' 43"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 922,797 m. (BP)


- Situación:

Situado en la loma de los Menguados, al N. del collado de la Perdiz, 8,5 Km. al N.O. de Alcoba y en la finca Los Charquillos, terreno de roca suelta y tierra. Vuelta de horizonte despejada, erial en sus alrededores y monte en las laderas.

Acceso:

Desde Alcoba, por la carretera CR-722, en dirección a Horcajo de los Montes, en el P.K. 38,550, se entra a la derecha en la finca "Los Rasos de Navalaceite" y por el camino de la derecha, se sube a las casas de la finca (Km. 0). Desde aquí se sigue el camino, en mal estado, que primero va en dirección N.E., en el Km. 4,2 se sigue a la derecha, en el Km. 6,0 está el collado de la Perdiz, se toma a la izquierda un camino con fortísima pendiente que al llegar a la divisoria, deja a la derecha el vértice, a unos 100 m.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

073509 Menguados

Coordenadas ETRS89. Huso 30

