GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **73730**
Nombre.....: **Chaparrillo**
Municipios: Villarrubia de los Ojos
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 20 de octubre de 1990
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 6,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 6,00 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 43' 46,1219"	- 3° 43' 50,80864" ±0.09 m
Latitud.....:	39° 10' 16,0746"	39° 10' 11,69879" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		696,280 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	436982,45 m	436871,742 m
Y.....:	4336094,25 m	4335886,946 m
Factor escala....:	0,999648893	0,999649068
Convergencia...:	- 0° 27' 39"	- 0° 27' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 643,167 m. (BP)

Situación:

Situado en el paraje El Chaparrillo, en un mojón de tres lindes de tres parcelas de olivos y viñas.

Acceso:

Desde Villarrubia de los Ojos, por la carretera a Fuente el Fresno, a 10 Km., en el P.K. 10,05, sale un camino a la izquierda; por este camino, a 1,2 Km. y 1,5 Km., se dejan dos caminos a la izquierda, a 1,7 Km. se cruza un camino, se sigue de frente y a 4,1 Km. hay unas ruinas de una gran bodega y varias casas; de frente, por un carril entre olivos a la derecha y viña con olivos a la izquierda y a 400 m. se llega al vértice con cualquier tipo de vehículo, por un carril o camino de servicio.



Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 | **073730 Chaparrillo** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**