GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **73963**
Nombre.....: **Patiño**
Municipios: Tomelloso
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 26 de noviembre de 1990
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 6,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 6,00 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 57' 37,1512"	- 2° 57' 41,74864" ±0.07 m
Latitud.....:	39° 13' 47,8874"	39° 13' 43,53260" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		719,764 m ±0.24 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	503424,98 m	503314,662 m
Y.....:	4342371,21 m	4342163,423 m
Factor escala....:	0,999600144	0,999600135
Convergencia...:	0° 01' 30"	0° 01' 27"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 667,442 m. (BP)

Situación:

Situado en el paraje conocido por "Patiño", en un cruce de caminos (uno de ellos es el camino de Las Lacenas) y frente a un chalet nuevo conocido por "Casa Patiño", en la linde de una viña.

Acceso:

Saliendo del pueblo de Tomelloso, por la carretera de Socuéllamos, se recorren 6 Km. hasta el P.K. 6,100, donde a la izquierda y frente a una casa (Casa del Tronco), sale un camino (Camino de Carboneros) por el cual se recorren 2,5 Km. hasta encontrar el cruce con el camino de Las Lacenas, el cual se toma a la derecha y recorriendo 500 m. se llega a un chalet (Casa de Patiño) y, enfrente, a 100 m. y en una bifurcación del camino de Las Lacenas, en una viña, está el vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 | **073963 Patiño** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**