

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 74061
Nombre.....: Mirón
Municipios: Villarrobledo
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 13 de diciembre de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 37' 01,2128"	- 2° 37' 05,76921" ±0.065 m
Latitud.....:	39° 11' 35,3479"	39° 11' 30,99980" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		816,560 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	533075,52 m	532965,293 m
Y.....:	4338354,48 m	4338146,605 m
Factor escala....:	0,999613469	0,999613380
Convergencia...:	0° 14' 31"	0° 14' 28"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 764,237 m. (BP)

Situación:


Situado en la parte más alta de una pequeña loma de erial, rodeada de viñas.

Acceso:

Desde Villarrobledo, saliendo por la carretera que se dirige a Munera, a los pocos metros de cruzar la carretera de circunvalación, sale a la derecha un camino ancho y en buen estado que se dirige a la Casa del Tinte. Siguiendo por él, sin desviarse por ningún cruce, se llega a los 6.700 m. a una casa que tiene unos almendros junto a ella. Ahí es preciso desviarse a la derecha por un camino que cruza. A los 650 m. de la casa cruza otro camino, siguiendo de frente y a 250 m. de este último cruce se deja el vehículo, quedando la señal a unos 100 m. a la izquierda, en dirección S.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Estado: 12 de abril de 2016

Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

074061 Mirón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

