

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 74313
Nombre.....: San Jorge
Municipios: Madrigueras
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 30 de octubre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 5,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 48' 20,7746"	- 1° 48' 25,23219" ±0.087 m
Latitud.....:	39° 13' 40,6774"	39° 13' 36,35614" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		768,688 m ±0.079 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	603083,91 m	602974,142 m
Y.....:	4342827,64 m	4342619,501 m
Factor escala....:	0,999730829	0,999730560
Convergencia...:	0° 45' 19"	0° 45' 16"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	716,924 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el cerro de la ermita de San Jorge, 50 m. al O. de la misma, al borde del camino.

Acceso:
 Desde Madrigueras y tomando el camino que sale a la ermita de San Jorge, 100 m. al O. del cruce de carreteras, que va a Motillejas y Casas Ibáñez, se recorren por el mismo 750 m., con asfalto, desviándose a la derecha para subir a la ermita y recorriendo 100 m. más para llegar a la misma. Unos 50 m. al O. de la misma y al borde del camino, que sigue, está el vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado.



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 07 de abril de 2021
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

074313 San Jorge

Coordenadas ETRS89. Huso 30

