

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 74339
Nombre.....: Corral
Municipios: Ledaña
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 14 de noviembre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 43' 35,4209"	- 1° 43' 39,87378" ±0.09 m
Latitud.....:	39° 19' 38,6241"	39° 19' 34,31268" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		809,840 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	609770,84 m	609661,151 m
Y.....:	4353956,03 m	4353747,791 m
Factor escala....:	0,999748350	0,999748064
Convergencia...:	0° 48' 26"	0° 48' 23"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	758,142 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el paraje El Corral, en terreno de labor, muy llano y a unos 100 m. al E. del camino.

Acceso:
 Desde Ledaña, por la carretera a Navas de Jorquera, recorridos 3,8 Km. se llega al Km. 12,400, donde se entra a la derecha por un camino que a los 350 m. desemboca en otro; se tuerce a la derecha y a los 1.100 m. se deja el vehículo. La señal está a la derecha, a unos 100 m.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

074339 Corral

Coordenadas ETRS89. Huso 30

