

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 75355
Nombre.....: Casa los Cantareras
Municipios: Miajadas
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 25 de noviembre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 59' 47,4816"	- 5° 59' 52,32715" ±0.111 m
Latitud.....:	39° 05' 30,8011"	39° 05' 26,37878" ±0.126 m
Alt. Elipsoidal...:		321,113 m ±0.106 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	240825,70 m	240716,421 m
Y.....:	4331322,47 m	4331116,700 m
Factor escala....:	1,000427118	1,000427876
Convergencia...:	- 1° 53' 26"	- 1° 53' 29"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	267,482 m. (BP)	

Situación:


Situado en el punto más elevado de una amplia meseta conocida por Los Canchales y a unos 5 m. al E. de la Casa los Cantareras.

Acceso:

Desde Miajadas, por la carretera N-V hacia Mérida, en el P.K. 299,85, sale un camino que se toma. Por este camino, a los 1.000 m. aproximadamente, se gira a la izquierda; nada más pasar un pequeño puente se encuentra el vértice, a la derecha.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

075355 Casa los Cantareras

Coordenadas ETRS89. Huso 30

