

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 75439**  
**Nombre.....: Águilas**  
**Municipios: Campo Lugar**  
**Provincias: Cáceres**  
**Fecha de Construcción.....: 23 de noviembre de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

| Sistema de Ref.:    | ED 50               | ETRS89  |
|---------------------|---------------------|---|
| Longitud.....:      | - 5° 43' 51,7087"   | - 5° 43' 56,54418" ±0.087 m                                     |
| Latitud.....:       | 39° 09' 59,2083"    | 39° 09' 54,79877" ±0.09 m                                       |
| Alt. Elipsoidal...: |                     | 422,320 m ±0.098 (BP)   |
| Cálculos:           | 01 de enero de 1983 | 01 de noviembre de 2009<br>Elipse de error al 95% de confianza. |


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

| Sistema de Ref.:                      | ED 50           | ETRS89        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| X.....:                               | 264041,49 m     | 263931,952 m  |
| Y.....:                               | 4338874,10 m    | 4338668,180 m |
| Factor escala....:                    | 1,000285548     | 1,000286235   |
| Convergencia...:                      | - 1° 43' 32"    | - 1° 43' 35"  |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | 368,524 m. (BP) |               |

**Situación:**  
 Situado en lo alto de la loma más elevada de la Dehesa de Águilas y a unos 250 m. de la mojonera de las Dehesas de Águilas y de la Palanca.

**Acceso:**  
 Desde el pueblo de Campo Lugar, se toma el camino de la Casa de la Palanca, que tiene una dirección S.-E.; unos 1.200 m. antes de llegar a la Casa de la Palanca y a la derecha se encuentra el vértice, al que se llega en coche.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

075439 Águilas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

