Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 75512 Nombre....: Repica

Municipios: Navalvillar de Pela

Provincias: Badajoz

Fecha de Construcción.....: 16 de julio de 1973

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50 m de alto, 3,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 697,093 m. (BP)

- Situación:

Situado en la Sierra de Maribáñez, en la cumbre del cerro más alto, llamado Repica.

Acceso:

Desde Orellanita de la Sierra, por la carretera a Navalvillar de Pela, a unos 2,5 Km. se sigue a la derecha por una pista forestal que, próximo a su entrada, tiene un cortijo y a lo largo de la margen izquierda va una alambrada. A los 3 Km. hay una bifurcación y la alambrada dobla; se sigue ésta y a los 300 m. desemboca en otra pista, se sigue a la derecha como 1 Km., llegando a un pedregal que hay a ambos lados de la pista, aquí se deja el vehículo y, a pie, por una senda, se sube hasta la cima, tardándose media hora.



NO EXISTE CROQUIS

- Observaciones: -

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 075512 Repica Coordenadas ETRS89. Huso 30

