## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

Elipse de error al 95% de confianza.

21-jun-2025

Número....: 75589

Nombre....: Sierra Chimenea

Municipios: TalarrubiasProvincias: Badajoz

Fecha de Construcción.....: 19 de julio de 1974

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,36 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 5° 14′ 34,2796″
 - 5° 14′ 39,07446″ ±0.128 m

 Latitud...........:
 39° 09′ 15,9980″
 39° 09′ 11,59191″ ±0.109 m

 Alt. Elipsoidal...:
 701,327 m ±0.112 (BP)

 Cálculos:
 01 de enero de 1983
 01 de noviembre de 2009

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	306191,27 m	306081,534 m
Y:	4336384,72 m	4336178,355 m
Factor escala:	1,000062486	1,000063044
Convergencia:	- 1° 24′ 60″	- 1° 25' 03"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		647,326 m. (BP)

#### - Situación:

Situado en la parte central de la Sierra de la Chimenea, en uno de sus picos, no siendo el más alto. Este pico está frente al Km. 167 de la carretera, cubierto de monte espeso de jaras y madroños, siendo conocido por el Respingadero de la Cierva.

#### Acceso:

Desde Casas de Don Pedro, por la carretera N-430 en dirección a Valdecaballeros, en el Km. 164,5, sale hacia el N. el camino de La Mesa de Albercón. Siguiendo por él 2,6 Km., se llega a un cruce, frente a un caserón que está 70 m. al N.; en este cruce se deja el vehículo, continuando a pie por el camino de Herrera, que es el de la derecha; primero va entre olivos y, después, en monte de jaras, llegando hasta el collado, siguiendo por la cresta de la sierra, hacia el E., hasta el vértice, tardando 40 minutos.



## **NO EXISTE CROQUIS**

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

### Escala 1:25.000

## 075589 Sierra Chimenea

Coordenadas ETRS89. Huso 30

