

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 75641
Nombre.....: Villar
Municipios: Siruela
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 04 de julio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,44 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,25 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 02' 04,2609"	- 5° 02' 09,03598" ±0.104 m
Latitud.....:	39° 01' 20,3519"	39° 01' 15,93437" ±0.111 m
Alt. Elipsoidal...:		536,541 m ±0.107 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	323867,30 m	323757,340 m
Y.....:	4321295,70 m	4321089,136 m
Factor escala....:	0,999981979	0,999982484
Convergencia...:	- 1° 16' 53"	- 1° 16' 56"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		482,461 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo alto del cerro del Villar o de Las Cumbres, que se extiende entre los ríos Gualemar y Siruela. El vértice está en las inmediaciones de la Casa de los Camareros.

Acceso:
 Desde Siruela, por la carretera a Garbayuela, a los 5 Km., se cruza el río Siruela y se continúa 1,5 Km., tomando a la izquierda el carril de Las Cumbres durante 1,2 Km., llegando con el vehículo a la Casa de los Camareros, en cuyas inmediaciones se encuentra el vértice.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
 Posible sombra de una casa.

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

075641 Villar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

