

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 76231
Nombre.....: Ventorrillo
Municipios: Argamasilla de Alba
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 22 de noviembre de 1990
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 5,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 04' 44,9581"	- 3° 04' 49,56792" ±0.099 m
Latitud.....:	39° 01' 06,9330"	39° 01' 02,55560" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		830,297 m ±0.099 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	493147,31 m	493036,650 m
Y.....:	4318915,63 m	4318707,958 m
Factor escala....:	0,999600578	0,999600597
Convergencia...:	- 0° 02' 59"	- 0° 03' 02"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 777,367 m. (BP)

Situación:



Situado en la finca "Puerta Partida", en el paraje El Ventorrillo, en lo más alto de la loma y a unos 1.500 m. al N.O. de la casa de "Puerta Partida".

Acceso:

Desde Argamasilla de Alba, por la carretera a Manzanares, recorridos 300 m. y frente a la gasolinera, se tuerce a la izquierda por la pista asfaltada que a los 3.700 m. cruza la carretera C-310, a los 4.150 m. se tuerce a la derecha por el camino de La Ventilla, que a los 1.000 m. y 2.000 m. cruza dos pistas y canales, llegando a los 4.100 m. a la casa de D. Pedro Díaz y viendo a la izquierda, a unos 200 m., el vértice Cerro del Aguila; se continúa y a los 7.100 m. se pasa por el poblado de La Ventilla, que se rodea, a los 7.500 m. se tuerce a la derecha por la vereda de ganado de Santa María, que a los 10.100 m. sube a un collado y donde hay un cruce, se toma a la derecha y a los 11.100 m. el camino está cortado por una cadena. Se deja el vehículo y a pie, hacia la derecha unos 500 m., hasta la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

076231 Ventorrillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

