

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 76570
Nombre.....: Calabazas
Municipios: Albacete
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 20 de agosto de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 56' 07,6581"	- 1° 56' 12,12683" ±0.087 m
Latitud.....:	39° 00' 29,1474"	39° 00' 24,80688" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		736,748 m ±0.102 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	592175,09 m	592065,026 m
Y.....:	4318286,88 m	4318078,989 m
Factor escala....:	0,999704609	0,999704367
Convergencia...:	0° 40' 12"	0° 40' 09"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	684,687 m. (BP)	

Situación:



Situado en el alto de la finca Calabazas, a unos 70 m. al S. de la carretera N-430 y en el lindero que separa dos parcelas de cereal.

Acceso:

Desde Albacete, saliendo por la carretera N-430 en dirección a Barrax, se llega al P.K. 440,700, en donde sale a la izquierda un camino. Aquí se deja el vehículo y a pie, caminando en dirección S.O., se llega a la señal, distante unos 130 m.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

076570 Calabazas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

