

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 77051
Nombre.....: Mirador
Municipios: Simat de la Vallidigna
Provincias: València/Valencia
Fecha de Construcción.....: 12 de diciembre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,40 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,40 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 19' 03,4087"	- 0° 19' 07,71162" ±0.075 m
Latitud.....:	39° 01' 53,2057"	39° 01' 48,91229" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		624,992 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	732197,87 m	732087,855 m
Y.....:	4323763,35 m	4323554,890 m
Factor escala....:	1,000263888	1,000263307
Convergencia...:	1° 41' 24"	1° 41' 21"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 574,762 m. (BP)

Situación:

Situado en el extremo N. y parte más alta del cerro del mismo nombre.


Acceso:

Desde Barig, tomando como origen la fuente situada junto a la carretera de Simat, se continúa por el carrer de la Creu, que enlaza con una carretera asfaltada y tras pasar a 1,5 Km. la fuente de la Puigmela, se toma a 2,1 Km. del origen un camino a la derecha. A la izquierda del mismo y casi en la unión del camino con la carretera hay un pozo con una torre característica. Se continúa por ese camino de tierra y a 1,65 Km. se deja el vehículo, próximo a una caseta y se toma a la izquierda una senda perdida en su mayor parte. La subida a la cima se hace con bastante dificultad y se tarda en llegar, a pie, 1 hora y 30 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

Mirador (feb-2013)



Observaciones:

Estado: 17 de febrero de 2013

Pilar: Desperfectos
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

21-jun-2025

Coordenadas ETRS89. Huso 30