Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 77554

Nombre....: Reducto 1967©

Municipios: Badajoz Provincias: Badajoz

Fecha de Construcción......: 01 de enero de 1967

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,37 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,70 m de alto, 3,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0.70 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 6° 59' 35,4071"
 - 6° 59' 40,29985"

 Latitud............:
 38° 54' 43,8806"
 38° 54' 39,41864"

 Alt. Elipsoidal...:
 288,390 m (CF)

Cálculos: 06 de febrero de 2001 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 29 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 232,651 m. (BP)


- Situación:

Situado en una pequeña ondulación del terreno, a unos 800 m. al N.E. de la carretera y dentro de la finca "Las Cuestas", en terreno de erial y pastos.

Acceso:

Por la carretera de Badajoz a Campomaior, tomando como origen de distancias el cruce de ésta con la autovía de circunvalación y según reseña gráfica se llega a la señal.





- Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 19 de septiembre de 2010

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

077554 Reducto 1967©

Coordenadas ETRS89. Huso 29

