

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 77560**  
**Nombre.....: Bote@**  
**Municipios: Badajoz**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 21 de noviembre de 1976**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,18 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 58' 47,9751"	- 6° 58' 52,86442" ±0.106 m
Latitud.....:	38° 50' 34,9289"	38° 50' 30,46189" ±0.133 m
Alt. Elipsoidal...:		287,357 m ±0.105 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	675317,46 m	675194,743 m
Y.....:	4301369,39 m	4301156,688 m
Factor escala....:	0,999978467	0,999977965
Convergencia...:	1° 16' 02"	1° 15' 59"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 232,839 m. (BP)

**- - - El vértice ha sido anulado.**

### Situación:



Situado en la loma El Bote, en terreno de pastos, junto al camino de El Bote y a unos 200 m. al N. de su cruce con la cañada Sancha Brava.

### Acceso:

Desde Badajoz, por la carretera a Valverde de Leganes hasta el Km. 2,700, donde a la derecha sale el camino de El Bote, se sigue por él y a los 500 m. se pasa junto al cortijo "El Bote", se continúa hacia el S.O. por el mismo camino sobre 1 Km. y se llega al vértice.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:

DESTRUIDO.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

077560 Bote@

Coordenadas ETRS89. Huso 29

