## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

Bote

21-jun-2025

Número....: 77560 Nombre....: Bote@ Municipios: Badajoz Provincias: Badajoz

Fecha de Construcción......: 21 de noviembre de 1976

Pilar sin centrado forzado..: 1,18 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

## Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: Longitud....: - 6° 58' 47,9751"

Latitud....: 38° 50' 34,9289"

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de abril de 1988

## ETRS89

- 6° 58' 52,86442" ±0.106 m 38° 50′ 30,46189″ ±0.133 m

287,357 m ±0.105 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

## - Coordenadas UTM. Huso 29 : -

Sistema de Ref.: **ED 50** ETRS89 675317,46 m X....: 675194,743 m 4301369,39 m 4301156,688 m Y....: Factor escala....: 0.999978467 0.999977965 1° 16' 02" Convergencia...: 1° 15' 59"

## Alteud sobre el nivel medio del mar:

232,839 m. (BP)

# - - ; El vértice ha sido anulado. Situación:

uado en la loma El Bote, en terreno de pastos, junto al camino de El te y a unos 200 m. al N. de su cruce con la cañada Sancha Brava.

# BADAJOZ

0,30 m.Ø

1.00m

## Acceso:

Desde Badajoz, por la carretera a Valverde de Leganes hasta el Km. 2,700, donde a la derecha sale el camino de El Bote, se sigue por él y a los 500 m. se pasa junto al cortijo "El Bote", se continúa hacia el S.O. por el mismo camino sobre 1 Km. y se llega al vértice.

## Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.

@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

## Observaciones:

DESTRUIDO.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





## Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 29



