

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 77583**  
**Nombre.....: Rostros**  
**Municipios: Badajoz**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 26 de julio de 1975**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: de alto, de ancho.**  
**Total cuerpos.....: de de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 53' 33,9350"	- 6° 53' 38,82139" ±0.104 m
Latitud.....:	38° 53' 04,3439"	38° 52' 59,88206" ±0.111 m
Alt. Elipsoidal...:		292,504 m ±0.093 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	682782,85 m	682660,071 m
Y.....:	4306146,96 m	4305934,165 m
Factor escala....:	1,000011383	1,000010861
Convergencia...:	1° 19' 23"	1° 19' 20"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	238,165 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado sobre una torre vigía muy antigua y de forma de prisma octogonal, muy conocida por la Torre de los Rostros, en terreno de labor.

**Acceso:**  
 Desde Badajoz, por la carretera N-V, a los 8 Km. desde el puente nuevo y en el Km. 397,500 de la misma, se entra a la derecha por un camino que pasa por delante de una casa, próxima a la carretera, y que sube con fuerte pendiente al alto, en donde se ve la torre, a la izquierda y a unos 50 m. del camino.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

077583 Rostros

Coordenadas ETRS89. Huso 29

