

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 78218
Nombre.....: Parrales
Municipios: Agudo
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 13 de agosto de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 48' 32,7948"	- 4° 48' 37,55855" ±0.097 m
Latitud.....:	38° 58' 04,8557"	38° 58' 00,44398" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		811,446 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	343262,97 m	343152,663 m
Y.....:	4314856,37 m	4314649,892 m
Factor escala....:	0,999902484	0,999902932
Convergencia...:	- 1° 08' 17"	- 1° 08' 20"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		757,389 m. (BP)

Situación:
 Situado en la cuerda de Los Parrales, en el morro situado al E. de la misma, al N. del camino de Valdemasiega, aproximadamente 2 Km. al E. del Puerto de Riofrio y 3,5 Km. al N.E. de Valdemanco del Esteras.

Acceso:
 Se accede desde Agudo o desde Valdemanco del Esteras; en la carretera N-502, en dirección a Almadén y en el p.K. 283,600 se toma a la izquierda un camino en buen estado llamado camino de los Huertos de Valmasiega que comunica la carretera nacional con la cañada Real de las Merinas. Pasamos dos puertas canadienses y recorridos unos dos kms. ya vemos el vértice a nuestra izquierda, dejamos el vehículo y a pie subimos por una roza hasta llegar a una alambrada, allí giramos a la derecha; ya por un terreno pedregoso y de rocas, llegamos al vértice tardando desde el vehículo unos 25 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Estado: 13 de marzo de 2004
Pilar: Deteriorado
Base: Deteriorada
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, © recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

078218 Prrales

Coordenadas ETRS89. Huso 30

