Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Elipse de error al 95% de confianza.

21-jun-2025

Número....: 78234 Nombre....: Prior

Municipios: Valdemanco del Esteras

Provincias: Ciudad Real

Fecha de Construcción.....: 17 de agosto de 1990

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 4° 43′ 46,5725″
 - 4° 43′ 51,32558″ ±0.092 m

 Latitud............:
 38° 54′ 21,4655″
 38° 54′ 17,05007″ ±0.087 m

 Alt. Elipsoidal...:
 861,630 m ±0.084 (BP)

 Cálculos:
 01 de diciembre de 1992
 01 de noviembre de 2009

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.: ETRS89 X....: 350020,95 m 349910,623 m Y....: 4307835,70 m 4307629,193 m Factor escala....: 0.999876965 0.999877393 Convergencia...: - 1° 05' 11" - 1° 05' 14" Altitud sobre el nivel medio del mar: 807,700 m. (BP)

- Situación:

Situado en el extremo S. del morro del Prior, situado en la sierra del mismo nombre, al O. del morro del Espejo y al N. del morro del Garbanzo, en la finca Nuestra Sra. del Rosario.


Acceso:


Se accede desde Saceruela por la carretera CM-415 en dirección a Almadén y en el p.K. 14,600 tomamos a la derecha la carretera asfaltada que conduce a Valdemanco del Esteras. Recorridos ya por ésta carretera unos 9 kms. llegamos al portón de la finca El Rosario. Desde el portón, a unos 700 mts. se coge un cruce a la derecha, avanzamos 1,5 kms. más aproximadamente, donde se cruza por un vado el río Esteras, 300 mts. más adelante está la casa del guarda. Recorridos 2,2 kms. se pasa un portillo para ganado para acceder 7 kms. despues al puerto Pascual; aquí se continua por un camino a la izquierda hasta recorrer unos 8,5 Kms más, donde se deja el vehículo y se sube andando por un cortafuegos en unos 45 minutos. Para acceder, debemos saber que el Ayuntamiento de Valdemanco del Esteras no hay Guarda Forestal, pero se puede llamar al Ayuntamiento; hablar con Adelina para que nos gestione la visita o llamar a los guardias de Segurmancha que todos los días visitan la finca ya que el portón está cerrado con candado por existir ganado bravo.



Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 078234 Prior Coordenadas ETRS89. Huso 30

