

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 78424
Nombre.....: Arzollar
Municipios: Corral de Calatrava
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 21 de junio de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 05' 33,5995"	- 4° 05' 38,30302" ±0.08 m
Latitud.....:	38° 54' 27,7310"	38° 54' 23,32677" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		698,401 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	405255,81 m	405145,149 m
Y.....:	4307174,32 m	4306967,386 m
Factor escala....:	0,999710520	0,999710791
Convergencia...:	- 0° 41' 11"	- 0° 41' 14"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	645,035 m. (BP)	

Situación:


Situado en la cima del cerro conocido como "El Arzollar" perteneciente a la finca "Herrera" a 7.5 km. de Corral de Calatrava por la carretera de Aldea de Calatrava.

Acceso:

Saliendo de Corral de Calatrava por la carretera que conduce a Aldea de Calatrava recorreremos 7.500 m. y llegamos frente a un cerro sin apenas arbolado pero sí mucho pasto, en la cima de este cerro, tras recorrer a pié 500 m. está el vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

078424 Arzollar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

