Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 78742

Nombre....: Las Cardonchas

Municipios: Alhambra Provincias: Ciudad Real

Fecha de Construcción......: 19 de octubre de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.......
 - 3° 01' 55,9173"
 - 3° 02' 00,52422" ±0.102 m

 Latitud........
 38° 52' 41,6272"
 38° 52' 37,24441" ±0.092 m

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de diciembre de 1992

946,049 m ±0.092 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30: —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89		
X:	497206,91 m	497095,987 m		
Y:	4303336,65 m	4303129,187 m		
Factor escala:	0,999600096	0,999600104		
Convergencia:	- 0° 01' 13"	- 0° 01' 16"		

Altitud sobre el nivel medio del mar:

892,858 m. (BP)


- Situación:

Situado en la finca San Isidro, en la parte más alta del cerro de Las Piletas, en el paraje conocido como Las Cardonchas.

Acceso:

Saliendo de Alhambra, por la carretera CR-642 hacia Carrizosa, se llega al P.K. 3,100, donde cruza la carretera un camino que es una vereda de ganado, se gira a la derecha y se recorre por este camino 1 Km., llegando a unos olivos frente a una casa blanca, que es la casa nueva de Crisantos, donde por la orilla de estos olivos, a la izquierda, sale un camino por el que se recorren 300 m. hasta la cima de una colina, donde se sitúa la señal.





٠,	JU	261	٧a	CIC	שווי	:3

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

078742 Las Cardonchas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

