

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 79401
Nombre.....: Palacios
Municipios: Moixent/Mogente
Provincias: València/Valencia
Fecha de Construcción.....: 20 de noviembre de 1987
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 50' 55,1861"	- 0° 50' 59,53686" ±0.073 m
Latitud.....:	38° 51' 44,1798"	38° 51' 39,85566" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		880,027 m ±0.077 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	686666,48 m	686556,368 m
Y.....:	4303764,77 m	4303556,535 m
Factor escala....:	1,000029054	1,000028579
Convergencia...:	1° 21' 01"	1° 20' 58"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		828,850 m. (BP)


Situación:
 Situado a unos 10 m. al S.E del punto más alto del cerro conocido como Alto de los Palacios. Sólo quedan 3 pinos alrededor de la cumbre, el resto está quemado.

Acceso:
 Saliendo de Mogente por la carretera VV-3053 que va a Navalón de Arriba, unos 50 m. antes del P.K. 11, sale a la izquierda un camino, en buen estado, por el que se recorren unos 3 Km., hasta otro cruce de caminos y se toma el de la derecha, que también está en buen estado, hasta unos 1,65 Km. más adelante, en que se llega a otro cruce de caminos. Ya en peor estado, se toma el de la izquierda y aproximadamente a 1 Km. se pasa por unas casas en ruinas. A unos 750 m. de las casas y frente a unas ruinas, el camino ya es para vehículo T.T., se recorren unos 1,1 Km., hasta cruzar un barranco seco y se toma un camino, en muy mal estado, a la izquierda, que sube casi hasta la meseta de la montaña y a unos 400 m. a la derecha está la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado



Palacios



Observaciones:

Estado: 01 de enero de 2001
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, © recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

079401 Palacios

Coordenadas ETRS89. Huso 30

