

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 79557**  
**Nombre.....: Escollán**  
**Municipios: Llutxent**  
**Provincias: València/Valencia**  
**Fecha de Construcción.....: 24 de octubre de 1987**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 1,30 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 20' 53,9417"	- 0° 20' 58,24202" ±0.08 m
Latitud.....:	38° 57' 57,6898"	38° 57' 53,39013" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		547,440 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	729751,29 m	729641,314 m
Y.....:	4316423,69 m	4316215,282 m
Factor escala....:	1,000249980	1,000249405
Convergencia...:	1° 40' 06"	1° 40' 03"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 497,179 m. (BP)

### Situación:

Situado en lo alto del monte del mismo nombre.


### Acceso:

Desde Cuatretonda, tomando como origen de distancias el comienzo de la C/ Cami Serra, y continuando por el camino del mismo nombre en dirección N.E., tras rebasar el Pozo de San Juan, se toma a los 3,4 Km. un desvío a la derecha (camino del Abenc), que conduce al pinar del mismo nombre. A los 6,2 Km. se deja el vehículo y por una senda, perdida en su mayor parte, se llega al vértice tras un recorrido de 15 minutos, aproximadamente.

### Horizonte GPS:

Despejado

### Escollán (oct-10)



### Observaciones:

Estado: 31 de octubre de 2010

Pilar: Bueno  
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](http://InfoRG.pdf)

Base: Deteriorada

## Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

079557 Escollán

Coordenadas ETRS89. Huso 30

