

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 79584
Nombre.....: Ventura
Municipios: Ador
Provincias: València/Valencia
Fecha de Construcción.....: 28 de octubre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,30 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 13' 57,4784"	- 0° 14' 01,75592" ±0.087 m
Latitud.....:	38° 54' 58,2684"	38° 54' 53,96753" ±0.102 m
Alt. Elipsoidal...:		413,579 m ±0.124 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	739944,28 m	739834,480 m
Y.....:	4311189,86 m	4310981,440 m
Factor escala....:	1,000308947	1,000308350
Convergencia...:	1° 44' 21"	1° 44' 18"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		363,494 m. (BP)


Situación:
Situado en lo alto del cerro del mismo nombre.

Acceso:
Desde Ador, tomando como origen de distancias la Plaza de la Fuente, se toma en dirección S. el camino de la Ermita y a los 0,4 Km. se llega a ésta. Siguiendo el camino, asfaltado, se llega a los 0,95 Km. a una rotonda, donde se acaba el camino y se deja el vehículo turismo. A partir de aquí, siguiendo una senda en muchos tramos perdida, se llega al vértice, a pie, empleando 30 minutos en el recorrido.

Horizonte GPS:
Despejado



Ventura



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

079584 Ventura

Coordenadas ETRS89. Huso 30

