

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 80353**  
**Nombre.....: Carretera de Alange 1993**  
**Municipios: Almendralejo**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 16 de junio de 1993**  
**Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 5,80 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 5,80 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 20' 54,6043"	- 6° 20' 59,45604"
Latitud.....:	38° 42' 12,3025"	38° 42' 07,84223"
Alt. Elipsoidal...:		428,082 m (CF)
Cálculos:		28 de noviembre de 2004



**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	730581,83 m	730458,241 m
Y.....:	4287274,68 m	4287061,745 m
Factor escala....:	1,000254630	1,000254074
Convergencia...:	1° 39' 31"	1° 39' 28"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		372,153 m. (BP)

**Situación:**  
 Situado frente a la confluencia de la carretera de Almendralejo-Alange, con el camino de La Reyerta, parte S. de la carretera.

**Acceso:**  
 Desde Almendralejo, por la carretera en dirección a Alange, en el P.K.14,900, se encuentra la señal.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**  
 REGENTE. Coordenadas NO proceden de Bloque de compensación. Vértice destruido en las inmediaciones Carretera de Alange (803-52). Encima de la señal va una plataforma de de 1,65 m. x 1,65 m. x 0,20 m. con barandilla de hierro y encima el pilar.  
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

080353 Carretera de Alange 1993

Coordenadas ETRS89. Huso 29

