

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 80438**  
**Nombre.....: Sierrecilla**  
**Municipios: Cristina**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 28 de noviembre de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 04' 52,8160"	- 6° 04' 57,66034" ±0.114 m
Latitud.....:	38° 48' 59,5040"	38° 48' 55,05833" ±0.109 m
Alt. Elipsoidal...:		484,546 m ±0.1 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	753418,57 m	753294,705 m
Y.....:	4300537,02 m	4300323,813 m
Factor escala....:	1,000390834	1,000390119
Convergencia...:	1° 49' 50"	1° 49' 46"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		430,298 m. (BP)

**Situación:**


Situado en el cerro de Sierrecilla, en terreno de rocas y monte bajo, siendo característico por tener el único eucalipto (bastante grande) que hay por los alrededores y que está muy próximo al vértice.

**Acceso:**

Desde Cristina, por el camino del Rincón, dejando a la izquierda un lavadero, a 200 m. se bifurca; se sigue por el de la izquierda, dejando una cantera a la izquierda y 800 m. después, al pasar una encina grande y frente a un pozo, sale un carril que va hacia la cumbre, llegándose con el coche hasta 400 m. del vértice, que se recorren a pie, campo a través.

**Horizonte GPS:**

Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

080438 Sierrecilla

Coordenadas ETRS89. Huso 29

