

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 80568
Nombre.....: Censo
Municipios: Campanario
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 11 de julio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,36 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 38' 59,5384"	- 5° 39' 04,35574" ±0.077 m
Latitud.....:	38° 48' 41,0465"	38° 48' 36,61038" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		502,194 m ±0.079 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	269906,96 m	269797,120 m
Y.....:	4299256,36 m	4299050,604 m
Factor escala....:	1,000251938	1,000252609
Convergencia...:	- 1° 39' 42"	- 1° 39' 44"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	448,348 m. (BP)	

Situación:
 Situado en un cerrete de terreno de labor, a unos 50 m. al O. de la margen del camino y unos 500 m. al S. del cortijo del Censo.

Acceso:
 Desde Campanario, por la carretera a Quintana de la Serena, una vez pasada la bifurcación que va a la Guardia, se entra por el primer camino que sale a la izquierda, pasa entre la cortijada y dos palomares cilíndricos, se sigue unos 500 m. y se llega al vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

080568 Censo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

