Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

16-ago-2025

Número....: 80764
Nombre....: Abulagar
Municipios: Guadalmez
Provincias: Ciudad Real

Fecha de Construcción......: 25 de noviembre de 1991

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,22~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos...... 2 de 1,22 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50
Longitud.....: - 4° 58' 39,2731"
Latitud.....: 38° 44' 35,1963"

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de abril de 1988

ETRS89

- 4° 58' 44,03009" ±0.092 m 38° 44' 30,76446" ±0.09 m

618,753 m ±0.078 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	328125,56 m	328015,480 m
Y:	4290198,57 m	4289992,348 m
Factor escala:	0,999963755	0,999964248
Convergencia:	- 1° 14' 17"	- 1° 14' 19"

Altitud sobre el nivel medio del mar:

565,033 m. (BP)


- Situación:

Situado en el cerro del Punto de Mira o Alto de la Dehesa, en el paraje Umbría del Abulagar, sobre rocas.

Acceso:

Desde Guadalmez, con vehículo T.T., por el camino de La Dehesa, que está cortado al principio por un portillo, acabando a los 600 m. en el Arroyo de la Dehesa. A pie, se cruza el arroyo y, campo a través, unos 900 m. hasta la señal, tardando unos 15 minutos.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

16-ago-2025

Escala 1:25.000

080764 Abulagar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

