

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 81036
Nombre.....: Valdelobos
Municipios: Argamasilla de Calatrava
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 07 de agosto de 1990
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 03' 31,1202"	- 4° 03' 35,81564"
Latitud.....:	38° 46' 26,8661"	38° 46' 22,45261"
Alt. Elipsoidal...:		801,017 m (CF)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	408034,11 m	407923,359 m
Y.....:	4292316,17 m	4292109,325 m
Factor escala....:	0,999704136	0,999704399
Convergencia...:	- 0° 39' 47"	- 0° 39' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	746,460 m. (BP)	


Situación:
 En lo alto de un pequeño cerro perteneciente a la finca "Valdelobos", en una linde entre cereal y olivar.

Acceso:
 Por la carretera de Argamasilla de Calatrava a Ciudad Real, en el km 168.2 se coge a la derecha un camino que conduce a la casa de la finca Valdelobos. Recorridos por él 1.6 km, el vértice queda a 100 m. a la derecha, en un recorrido apto para cualquier vehículo.

Horizonte GPS:
 Despejado



Valdelobos(nov-2019)



Observaciones:
 REGENTE. Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

081036 Valdelobos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

