Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 81348

Nombre....: Cuesta Villahermosa

Municipios: Alhambra
Provincias: Ciudad Real

Fecha de Construcción.....: 16 de octubre de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.......... 1 de 1,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud......:
 - 3° 02' 36,1370"
 - 3° 02' 40,74259" ±0.092 m

 Latitud...........
 38° 48' 19,8553"
 38° 48' 15,46473" ±0.094 m

Alt. Elipsoidal...: 880,140 m ±0.088 (BP)

Cálculos: 01 de diciembre de 1992 01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 826,871 m. (BP)


- Situación:

Situado en la parte más alta de una meseta, en cereal y cerca de una esquina de viña con una oliva, en el sitio denominado Cuesta de Villahermosa.

Acceso:

Saliendo de Villanueva de los Infantes, por la carretera CR-642 hacia Carrizosa, se llega al P.K. 15,00, donde sale un camino y un carreterín a la izquierda, que pone un cartel "El Salido". Se toma el camino primero, a la izquierda, por el que se recorren 2 Km. y se llega a una casa de bloques de cemento; entre viñas se gira a la derecha y se recorren 100 m., tomando un camino de servicio a la izquierda por el que se recorre 1 Km., hasta llegar al final de la viña, empezando un cereal en la parte más alta, del cual, un poco a la derecha, está situado el vértice.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

081348 Cuesta Villahermosa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

