

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **81369**
Nombre.....: **Umbría**
Municipios: Carrizosa
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 19 de octubre de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 5,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 58' 49,2142"	- 2° 58' 53,80919" ±0.082 m
Latitud.....:	38° 49' 53,0859"	38° 49' 48,69965" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		977,051 m ±0.091 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	501706,74 m	501595,904 m
Y.....:	4298140,99 m	4297933,503 m
Factor escala....:	0,999600036	0,999600031
Convergencia...:	0° 00' 44"	0° 00' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 923,731 m. (BP)

Situación:


Situado en la loma Umbría de Carrizosa, en su parte N.O., en terreno de olivar y junto al borde de un camino de servicio.

Acceso:

Desde Carrizosa, por la carretera a Villahermosa, recorridos unos 500 m., se entra a la derecha por un camino que a los 100 m. cruza, vadeando, el río Cañanares y a los 200 m. se deja el vehículo, junto una caseta. A pie, se sube a la loma, recorriendo unos 1.300 m. hasta la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

081369 Umbria

Coordenadas ETRS89. Huso 30

