

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 83213**  
**Nombre.....: Picuda**  
**Municipios: Monterrubio de la Serena**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 30 de julio de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,33 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 0,96 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

| Sistema de Ref.:    | ED 50               | ETRS89  |
|---------------------|---------------------|---|
| Longitud.....:      | - 5° 27' 38,3074"   | - 5° 27' 43,10778" ±0.104 m                                     |
| Latitud.....:       | 38° 33' 53,7127"    | 38° 33' 49,26439" ±0.082 m                                      |
| Alt. Elipsoidal...: |                     | 838,301 m ±0.081 (BP)   |
| Cálculos:           | 01 de abril de 1988 | 01 de noviembre de 2009<br>Elipse de error al 95% de confianza. |


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

| Sistema de Ref.:                      | ED 50        | ETRS89          |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| X.....:                               | 285605,62 m  | 285495,370 m    |
| Y.....:                               | 4271439,52 m | 4271233,912 m   |
| Factor escala....:                    | 1,000166037  | 1,000166661     |
| Convergencia...:                      | - 1° 32' 04" | - 1° 32' 07"    |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: |              | 784,115 m. (BP) |

**Situación:**  
Situado en lo alto del cerro Picuda, en terreno de rocas y jaras.

**Acceso:**  
Desde Monterrubio, por la carretera a Peraleda del Zaucejo, sobre el Km. 2,800, se llega a un collado, donde se deja el vehículo. El vértice es visible desde aquí y dista unos 600 m., que se recorren, monte a través, tardando unos 15 minutos.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

083213 Picuda

Coordenadas ETRS89. Huso 30

