

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **83301**
Nombre.....: **Injurias**
Municipios: **Hinojosa del Duque**
Provincias: **Córdoba**
Fecha de Construcción.....: **27 de julio de 1973**
Pilar sin centrado forzado...: **1,19 m de alto, 0,40 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,81 m de alto, 2,20 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,81 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 09' 28,9779"	- 5° 09' 33,75353" ±0.121 m
Latitud.....:	38° 30' 51,4427"	38° 30' 46,98976" ±0.14 m
Alt. Elipsoidal...:		634,601 m ±0.202 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	311841,33 m	311730,882 m
Y.....:	4265157,49 m	4264951,532 m
Factor escala....:	1,000035976	1,000036520
Convergencia...:	- 1° 20' 39"	- 1° 20' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 580,928 m. (BP)

Situación:



Situado a unos 400 m. al O. de la fachada de la ermita del Cristo de las Injurias, junto al cercado de la misma y dentro del recinto. Fuera hay una antena, una casa y a 70 m. el depósito de agua, con cerca, donde está la excéntrica Injurias.

Acceso:

Desde Hinojosa del Duque y a unos 400 m. al O. de la carretera de Belalcázar, sale una carretera que lleva a la ermita del Cristo de las Injurias, después de 1,5 Km. de recorrido.

Horizonte GPS:

Posible sombra de un cercado.



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

083301 Injurias

Coordenadas ETRS89. Huso 30

