### Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 83305 Nombre....: San Antón Municipios: Belalcázar Provincias: Córdoba

Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 5° 09' 03,9478"
 - 5° 09' 08,72273" ±0.09 m

 Latitud............:
 38° 35' 04,9730"
 38° 35' 00,52662" ±0.087 m

 Alt. Elipsoidal...:
 586,552 m ±0.074 (BP)

Cálculos: 01 de abril de 1987 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

#### — Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	312630,57 m	312520,221 m
Y:	4272959,28 m	4272753,307 m
Factor escala:	1,000032319	1,000032860
Convergencia:	- 1° 20' 31"	- 1° 20′ 34″
		(DD)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 532,930 m. (BP)


# - Situación:

Situado en lo alto del depósito de agua. La llave la tiene el fontanero del Ayuntamiento.

### Acceso:

Desde Belalcázar, por la carretera a Santa Eufemia, a 1,3 Km. sale a la izquierda un camino asfaltado, que va a la ermita y al depósito de agua de Belalcázar, sobre el cual está construida la señal.





Horizonto	CDC.

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



# Cartografía de situación

21-jun-2025

### Escala 1:25.000 083305 San Antón Coordenadas ETRS89. Huso 30

