Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 84660 Nombre....: Maigmó Municipios: Tibi

Provincias: Alacant/Alicante

Fecha de Construcción......: 01 de enero de 1982

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 0,10~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,10 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud.....: - 0° 37' 48,3019" - 0° 37' 52,60441" ±0.063 m **Latitud.....:** 38° 30' 11,1038" | 38° 30' 06,76826" ±0.073 m

 Alt. Elipsoidal...:
 1346,847 m ±0.072 (BP)

 Cálculos:
 01 de junio de 1991
 01 de noviembre de 2009

e junio de 1991 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

 X.......
 706655,49 m
 706555,432 m

 Y......
 4264368,68 m
 4264160,956 m

 Factor escala...:
 1,000125966
 1,000125444

 Convergencia...:
 1° 28' 33"
 1° 28' 31"

Alteud sobre el nivel medio del mar:

1296,397 m. (BP)


24 - oct - 2017: El vertice ha sido destruido.

Si<mark>t</mark>uado en el pico más alto de la Sierra de Maigmo, al O. del paraje de nominado "Balcón de Alicante".

Acceso:

Desde Castalla a Alicante, en el P.K. 25,300 sale a la derecha una pista, en buen estado, que se sigue durante 2,300 Km., punto en el cual se toma una pista a la izquierda, asfaltada en gran parte, siguiendo otros 2,300 Km., hasta una explanada de recreo de ICONA conocida como "Balcón de Alicante". Desde la parte derecha de la explanada comienza una senda muy marcada y con fuerte pendiente que, en 45 minutos, conduce al vértice.





- Observaciones:

Denominación anterior del vértice era Maigmo.

Estado: 26 de abril de 2009
Pilar: No estacionable
Informe del estado del Vertice: InfoRG.pdf

Base: Deteriorada

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 084660 Maigmó Coordenadas ETRS89. Huso 30

