

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 85501**  
**Nombre.....: Santa Brígida**  
**Municipios: Usagre**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 18 de octubre de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 10' 43,2823"	- 6° 10' 48,11991" ±0.09 m
Latitud.....:	38° 21' 58,7079"	38° 21' 54,23408" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		692,503 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	746500,47 m	746376,210 m
Y.....:	4250298,39 m	4250085,856 m
Factor escala....:	1,000348318	1,000347618
Convergencia...:	1° 45' 07"	1° 45' 04"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>637,239 m. (BP)</b>	

**Situación:**  
 Situado en la parte más alta del cerro de Santa Brígida, junto a la ermita en ruinas y en terreno de olivar.

**Acceso:**  
 Desde Usagre, por la carretera a Hinojosa del Valle, antes de salir del pueblo, se pasa el puente sobre la Rivera de Usagre y se tuerce por la primera calle a la izquierda, que tiene bastante pendiente, se deja un camino a la derecha que va entre tapias y a 100 m. de éste hay una bifurcación, tomando la derecha y recorriendo por dicho camino 500 m., se tuerce a la izquierda y tras recorrer 300 m. se llega al vértice.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

085501 Santa Brígida

Coordenadas ETRS89. Huso 29

