

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 85621**  
**Nombre.....: Ratón**  
**Municipios: Azuaga**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,33 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 3,96 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 4,83 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 45' 32,4320"	- 5° 45' 37,24332" ±0.09 m
Latitud.....:	38° 21' 08,3270"	38° 21' 03,85847" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		639,156 m ±0.09 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	258897,41 m	258787,288 m
Y.....:	4248580,41 m	4248375,169 m
Factor escala....:	1,000315902	1,000316608
Convergencia...:	- 1° 42' 46"	- 1° 42' 49"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 584,347 m. (BP)

### Situación:

Situado en una pequeña loma, en linde entre cereal y olivos, en terreno perteneciente al cortijo Ratón y a unos 350 m. al O. de la casa.

### Acceso:

Desde Azuaga, por la carretera a Campillo de Llerena, en el Km. 11,900, nada más pasar el cortijo Toledo, situado al borde de la carretera y a la derecha, se toma el camino que sale a la izquierda. A los 2,5 Km. se llega a la casa del cortijo Ratón, se continúa por un camino que sale por la parte trasera de la casa y a unos 350 m., al lado de una alberca, está el vértice, accesible a todo tipo de vehículo.

### Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

### Observaciones:

