

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 86191**  
**Nombre.....: Selladores**  
**Municipios: Baños de la Encina**  
**Provincias: Jaén**  
**Fecha de Construcción.....: 06 de noviembre de 1989**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 51' 25,5762"	- 3° 51' 30,22789" ±0.085 m
Latitud.....:	38° 21' 25,9562"	38° 21' 21,51687" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		1040,238 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	425110,99 m	425000,179 m
Y.....:	4245867,86 m	4245661,246 m
Factor escala....:	0,999669062	0,999669272
Convergencia...:	- 0° 31' 55"	- 0° 31' 58"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	987,883 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en Sierra Morena, siendo el Centro del Coto Nacional de Contadero y Selladores, al N. de la casa forestal de Selladores.

**Acceso:**  
 Desde La Carolina, cogiendo la carretera que va al Centenillo, continuando por la carretera y a unos 28 Km. de La Carolina se llega a la Casa Forestal de Selladores, justo a la entrada sale un carril hacia el N. que es el de acceso. Este carril al cabo de 3,8 Km. llega a un corta-fuego que sube al collado. Después se sigue a pie hasta la base del pico (dificultad por la vegetación), el acceso final se debe hacer entre rocas.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

086191 Selladores

Coordenadas ETRS89. Huso 30

