

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 87446
Nombre.....: Perdigón
Municipios: Oliva de la Frontera
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 02 de noviembre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,18 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 02' 22,9051"	- 7° 02' 27,78394" ±0.085 m
Latitud.....:	38° 16' 48,8199"	38° 16' 44,33895" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		417,120 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	671468,02 m	671344,715 m
Y.....:	4238795,79 m	4238584,483 m
Factor escala....:	0,999962075	0,999961581
Convergencia...:	1° 12' 53"	1° 12' 50"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 362,092 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más destacado del monte del Perdigón, semi-despejado, con jaras y algunas encinas.

Acceso:

Desde Oliva de la Frontera, por la carretera a Villanueva del Fresno, a la altura del Km. 55, hay una portada a la izquierda que va a la finca Halcón; 20 m. antes de llegar a la caseta del guarda, parte un camino a la izquierda que se sigue durante 2 Km., en que se llega a una bifurcación; se toma la de la izquierda, siguiéndola hasta llegar al pie del cerro, dejando el vehículo y subiendo, a pie, al vértice en 20 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 13 de octubre de 1997

Pilar: **Destruído**
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: **Destruída**

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

087446 Perdigón

Coordenadas ETRS89. Huso 29

