

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 87579
Nombre.....: Jacintos
Municipios: Burguillos del Cerro
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 10 de agosto de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 36' 38,0183"	- 6° 36' 42,87795" ±0.087 m
Latitud.....:	38° 19' 33,5694"	38° 19' 29,08932" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		599,604 m ±0.085 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	708877,81 m	708754,004 m
Y.....:	4244758,05 m	4244546,038 m
Factor escala....:	1,000137310	1,000136712
Convergencia...:	1° 28' 56"	1° 28' 53"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	544,360 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte más alta del cerro Jacintos y junto al paraje de Las Cumbres.

Acceso:
 Desde Burguillos del Cerro, por el camino de Morera, a los 1.500 m., se cruza el ferrocarril, 150 m. después se bifurca el camino, continuando por el de la izquierda durante 2 Km., donde se llega a otra bifurcación, siguiendo por la derecha y a los 3 Km. se llega al pie del cerro, donde se deja el vehículo. Se continúa, a pie, hacia lo alto, pasando por la Huerta del Hoyo, llegando al vértice en 30 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

087579 Jacintos

Coordenadas ETRS89. Huso 29

